

SUŠENJE KALJEVE PEĆI

Prilikom montiranja kaljeve peći puno je uneseno vode putem zemlje u peć. Postepeno treba susiti, da ne popuca zemlja. Ako je peć montirana u proleće ili leto, vrata za pepeo (mala) treba ostaviti otvorena i peć će se isušiti prirodnim putem (cirkulisanjem vazduha).

Ukoliko je peć montirana na jesen način za sušenje je sledeći:

Sušenje peći vršimo drvima iscepanim na parчиće od po 3-4 cm debljine, prvi dan položimo 5 parчићa drveta. Mala vrata ostavimo otvorena čak i kad ne ložimo da bi se para otsranila kroz dimnjak. Drugi dan položimo 10 parчићa drveta i svaki naredni dan taj broj povecavamo za po 5 parчићa po 2-3 cm debljine. To radimo 15 dana. Nakon par dana kaljeva peć već bude mlaka. Što ne znači da treba da zatvorimo mala vrata već naprotiv, ostavljamo ih otvorena makar to i malo hladilo peć. Posle 15 dana peć je spremna za normalno loženje.

ODRŽAVANJE

Kaljeve čistiti suvorm krpom. Nemojte koristiti hemikalije. Ukoliko se prljavstina, nakon brisanja, nije uklonila upotrebite alkohol, stavljajući ga u što manjoj količini na krpu kojim ćete potom brisati kaljevu peć. Čišćenje kanala unutar kaljeve peći vrši monter nakon 2-3 godine upotrebe, a čišćenje dimnjaka vrši dimničar svake godine. Da bi ste produžili period do prezidiđivanja peći koje se vrši na optprilike 7-10 godina, potrebno je obratiti pažnju na vrstu ogreva i način loženja kao i redovnom čišćenju kanala.

PRAVILNA EKSPOLATACIJA KALJEVIH PEĆI

Pre svakog loženja treba provetriti prostoriju u kojoj se nalazi kaljeva peć, pravljenjem promaje nekih 5 min, kako bi obezbedili dovoljnu količinu kiseonika za efikasno loženje, pritom ne hladivši zidove prostorije.

Kao najefikasnije tj. najbolje gorivo koristi se suvo drvo od godinu dana, koje za razliku od sirovog ne šteti peći niti gubi na energetskoj iskorišćenosti.

Prilikom potpale otvorimo mala (pepeljarna ili donja vrata) vrata na optprilike 1-3 cm i držimo ih stalno otvorena u period trajanja loženja. Time obezbeđujemo dovod kiseonika za dobro sagorevanje drveta. Otvorena mala vrata neće hladiti peć, a ako ih zatvorite može doći do oštećenja na peći. Loži se umereno sat i po, kada plamen nestane a ostane samo žar mala vrata zatvoriti. Ovaj postupak se ponavlja u zavisnosti od temperature 2 puta dnevno.

Ukoliko ložite periodično ili prvi put u sezoni, treba proveriti provodnost dimnjaka. U koliko je u prostoriji hladnije nego napolju dimnjak neće vući dim. Ovo se jednostavno proverava. Pre potpale, upalite šibicu i primaknite je malim vratima, ako se plamen šibice kreće ka vratima, dimnjak je spreman za loženje, a u koliko plamen stoji ravno nemojte još krenuti da ložite već otvorite otvor na dimnjaku i u njemu potpalite 3 lista novina, to će zagrejati dimnjak i biće spreman za loženje. Ovo se retko dešava ali je uvek dobro proveriti ako niste dugo ložili.

PODSETNIK:

- provetrvanje
- mala vrata otvoriti
- proveriti šibicom provodnost dimnjaka
- potpalite i ložite sa otvorenim malim vratima
- zatvorite mala vrata kada plamen nestane a ostane samo žar

Za ostale informacije posetite naš sajt: <http://www.fkeramika.co.rs>